

## Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die genehmigungspflichtig nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch.

Umweltinspektionen sind die behördlichen Überwachungsmaßnahmen, die -insbesondere durch Vor-Ort-Besichtigungen- dem Ziel dienen, die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umwelanforderungen zu überprüfen und die Auswirkungen der kontrollierten Anlagen auf die Umwelt zu überwachen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und veröffentlicht.

---

### Betreiber:

Landwirtschaftszentrum Haus Düsse, Haus Düsse 1, 59505 Bad Sassendorf - Ostinghausen;

### Standort:

Schoneberger Straße 1, 59505 Bad Sassendorf – Ostinghausen;

### Anlagenbezeichnung:

Anlage zum Halten von 2.112 Schweinemastplätzen gemäß Nr. 7.1.7.1 – G / E - der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV);

### Datum der Umweltinspektion:

21. November 2017

### Angemeldete oder unangemeldete Umweltinspektion:

angemeldet

### Zuständige Überwachungsbehörde:

Kreis Soest, Abteilung Bauen, Wohnen, **Immissionsschutz**, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest

### Umfang der Umweltinspektion:

Überprüfung der Genehmigungssituation  
Medienübergreifende Überwachung durch Begehung der Anlage

### Grundlage der Umweltinspektion:

- Genehmigungsbescheid Nr. 56.8851.7.1-G 13/98 der Bezirksregierung Arnsberg vom 15.12.1998;
- Änderungsbescheid Nr. 56.8851.7.1-G 13/98 der Bezirksregierung Arnsberg vom 25.01.1999;
- Genehmigungsbescheid Nr. 56.8851.7.1-G 18/00 der Bezirksregierung Arnsberg vom 29.12.2000;
- Änderungs-Anzeige A 1/15 vom 20.01.2015;
- Anzeigebestätigung A 1/15 des Kreises Soest vom 21.01.2015;
- Baugenehmigung des Kreises Soest vom 04.05.2015;
- Erlaubnis-Bescheid nach § 8 WHG des Kreises Soest vom 13.04.2015;
- Erlaubnis-Bescheid nach § 8 WHG des Kreises Soest vom 05.08.2015;
- § 52 BImSchG;

### Ergebnis der Umweltinspektion:

Es wurden keine Mängel festgestellt

### Veranlasste Maßnahmen:

Keine

---

Soest, den 23.11.2017

Im Auftrag  
gez. Erhöfer

Kreis Soest  
Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt und Verbraucherschutz  
Bauen, Wohnen und Immissionsschutz / Immissionsschutz  
Hoher Weg 1 – 3 . 59494 Soest